

Trygghetsvandring Axberg 20170309

Genomförd av: Representanter från områdesgruppen, boenden, Jenny Valtanen Kultur- och fritid, Peter Smedberg Park och gata, Viola Edin Park och gata

Distribueras till: Magnus Eriksson, Hans Andersson, Fredrik Kearey, Ataniyaz Ataniyazov, Peter Smedberg, Viola Edin, Jenny Andersson från Park och gata/ Jenny Valtanen, Ulf Lindin, Helene Lis från Kultur och fritid /Patrik Wallin ÖreBrå/ Stefan Eriksson Riksbyggen/ Örjan Strömberg Futurum/

Ansvariga för detta dokument: Jenny Valtanen och Göran Sturve. Upprättat 170320

Grupp 1, Bettorp m.m				
nr:	Plats	Anmärkning	Ansvarig	Åtgärd datum/ingen åtgärd
1	Förbindelse (Bussgata) Ligustervägen-eljusspåpr	Belysning saknas	Örebro kommun	Där det saknas belysning idag så har Tekniska förvaltningen inga investeringspengar för att kunna åtgärda det. Först när TF får budget till sånt så kommer detta kunna åtgärdas. Önskemål om sådan budget har framförts till politiken.
2	Busshållplats Ligustervägen	Belysning saknas	Örebro kommun	Se ovan
3	Buxbomsvägen gång, cykelväg	Belysning saknas	Örebro kommun	Se ovan
4	Övergångsställe vid RV50, Bäckvägen	Svår trafikmiljö dålig belysning	Örebro kommun	Denna passage över Bäckvägen kommer att byggas om med förbättringar under året. Projektering påbörjad nu så vi vet inte vilken utformning som kan bli aktuell men belysning och kanske gupp blir det.
5	Gång, cykelväg efter Bettorpsgatan "Svampenleden"	Belysning saknas	Örebro kommun	Se första punkten.
6	Tunnlar "Svampenleden"	Röjning av växt	Örebro kommun	

Grupp 2, Lillån				
nr:	Plats	Anmärkning	Ansvarig	Åtgärd datum/ingen åtgärd
1	Motionspår och fastigheter	Belysning saknas	Örebro kommun	Se första punkten. Gällande fastigheter med saknad belysning så måste fastighetsägare kontaktas.
2	Busshållplats Vinterhagsvägen, västra sida	Röjning av växt	Örebro kommun	
3	Gång, cykelväg Åsbyvägen - Lillåns södra skola	Röjning av växt	Örebro kommun	
4	Gång, cykelväg Åkervägen-Stensättervägen	Belysning saknas	Örebro kommun	Se första punkten.
5	Gång, cykelväg bro över Faluvägen	Röjning av växt och bättre belysning. Dumpning av KA	Örebro kommun	
6	Bäckvägen mot avstängning	Belysning trasig	Örebro kommun	Blev felanmält efter vandringen 2017.

Grupp 3 Lillån (Peter)				
nr:	Plats	Anmärkning	Ansvarig	Åtgärd datum/ingen åtgärd
1	Skog, västra delen	Röjning av växt	Örebro kommun	
2	Lekplats och gång, cykelväg	Behöver ses över och städas. Behöver beskäras mer. Dagvattenbrunn sjunkit på gång, cykelväg	Örebro kommun	Brunnen på GC-banan är uppförd på listan över åtgärder som behöver göras inom kort. Tidplan för aktuell brunn finns idag inte.
3	Busshållplats Stenbovägen	Önskar väderskydd.	Örebro kommun	Önskemålet är framfört till Stadsbyggnadskontoret som har hand om hållplatserna.
4	Stenbovägen-Lillgårdsvägen	Bättre belysning, mörkt	Örebro kommun	Ambitionen är att detta område får armaturerna utbytta till LED under 2019.
5	Gång, cykelväg Kyrkvägen-Sliparevägen	Bättre belysning, mörkt	Örebro kommun	Förbättringa va belysningen kommer att ske i samband med att huvudcykelstråket "Hovstaleden" byggs där under 2019.
6	Gång, cykelväg Höstigen	Röjning av växt	Örebro kommun	

Grupp 4, Lillån IP och Lillån C (Viola och Jenny V)

nr:	Plats	Anmärkning	Ansvarig	Åtgärd datum/ingen åtgärd
1	Gång, cykelväg-kyrkvägen vid skolan	Bilar parkerar längst med vägen, otryggt	Örebro kommun	Viss sträcka blev skyltad med "förbud att stanna". Åtgärder gjordes där GC-banan mynnar ut vid församlingshemmet. Gatan kommer att färdigställas under 2019 med GC-bana bl.a.
2	Belysning	Trasig	Örebro kommun	Felanmäldes 2017
3	Parkering	Saknar belysning, mörkt	Örebro kommun / Futurum	Futurum eller Kyrkan beroende av vilken parkering det handlar om.
4	Gång, cykelväg bro över RV50	Belysning dålig vid cykelställ. Röjning av växt	Örebro kommun	Futurum.
5	Gång, cykelväg	Belysning saknas	Örebro kommun	Se översta punkten.
6	Parkering Coop	Strålkastare trasig, mörkt och otryggt	Örebro kommun?	Inte kommunen. Fastighetsägarens ansvar.
7	ÅVC, returstation	Belysning saknas	Örebro kommun?	Se översta punkten.
8	Gång, cykelväg avstängd	Dåligt skyltat	Örebro kommun	Skyltning ska vara kontrollerad enligt uppgift efter vandringen.
9	Gång, cykelväg	Grovt avfall dumpat	Örebro kommun	Vet ej om det är felanmält eller avhjälpt.
10	Busshållsplats RV50	Staket trasigt	Örebro kommun	?
11	Gång, cykelväg	Röjning av växt	Örebro kommun	

Grupp 5, Hovsta

nr:	Plats	Anmärkning	Ansvarig	Åtgärd datum/ingen åtgärd
1	Belysning i marken	Trasig	Örebro kommun	Felanmält.
2	Övergångsställe Kårstavägen	Dålig framkomlighet	Örebro kommun	Borttaget. Nytt staket. Gående får använda bron i stället.
3	Övergångsställe Kårstavägen	Trasigt staket och skräpigt	Örebro kommun	Borttaget. Nytt staket. Gående får använda bron i stället.
4	Hovsta C	Skräpig plats efter plogning	Örebro kommun / Riksbyggen	Riksbyggen
5	Hovsta C	Avstjälningsplats vid Riksbyggen bakom förskola	Örebro kommun / Riksbyggen	Riksbyggen
6	ÅVC, returstation	Dålig belysning och dålig plogning vid Svenska kyrkan	Örebro kommun / Riksbyggen	Riksbyggen
7	Hovsta IP	Dålig väg till klubbhus	Örebro kommun	Kanske Riksbyggens ansvar?
8	Parkering Hovsta C	Dålig belysning	Örebro kommun	Riksbyggen
9	Parkering Hovstaskolan	Dålig belysning	Örebro kommun	Futurum
10	Hovsta IP	Dålig belysning vägen	Örebro kommun	Riksbyggen. 2017 var kommunen på plats med Riksbyggen och diskuterade belysningen som även de ansåg behövde bli bättre.
11	Parkering Hovstaskolan	Slingan vid parkeringen	Örebro kommun	Platsen tillhör Futurum
12	Gång, cykelväg	Hur blir det med den?	Örebro kommun	?

Grupp 6, Hovsta

nr:	Plats	Anmärkning	Ansvarig	Åtgärd datum/ingen åtgärd
1	Övergångsställe Kårstavägen	Dålig framkomlighet	Örebro kommun	Borttaget. Nytt staket. Gående får använda bron i stället.
2	Kårstavägen	Röjning av växt	Örebro kommun	
3	Kårstavägen	Ta bort gamla skyltar	Örebro kommun	Vet ej om det är åtgärdat.
4	Gång, cykelväg	Röjning av växt	Örebro kommun	
5	Mellangårdsvägen och Lindenäsvägen	Önskar vägbula, hastighetsdämpande åtgärder	Örebro kommun	Platser är uppförda på vår lista över önskade åtgärder. Varje år prioriteras ett antal platser utifrån budget och vilken ökning av trafiksäkerhet som åtgärden kan bidra till.
6	Kårstavägen	Röjning av växt, träd skymmer belysning	Örebro kommun	
7	Gång, cykelväg	Röjning av växt	Örebro kommun	
8	Park, lekpark	Trasig "vinge" vid gång, cykelväg. Trasigt volleybollnät	Örebro kommun	Om vi kan få en uppdatering om var "vingen" är trasig så kan vi försöka åtgärda det om det bedöms som att det ska åtgärdas.

9	Kårstavägen	Övergångsställe, önskar hastighetsdämpande åtgärder	Örebro kommun	Vid korsningen med Granbergavägen har det ställts ut tillfälliga "hinder" för att reducera hastigheten. Platsen är aktuell för ombyggnad inom några år troligtvis, beror på budget.
10	Slingvägen	Slingan vid parkeringen	Örebro kommun	Vad är det med slingan vid parkeringen?

Övrigt

Torget väster om RV50 önskas ÅVS (Peter)

Belysning 22152, blinkar ibland (Peter)

Tunnel under järnväg, problem med bilar som genar. Måla linjer? (Peter)

Tunnel under järnväg, vatten samlas i botten (Peter)

Tunnel under järnväg, ofta oplogad (Peter)

Belysning 21995 Kyrkvägen, trasig (Peter)

Busshållsplats Tujavägen, taket läcker (Peter)

Belysning vid gång, cykelväg bron till busshållsplats RV50 (Peter)

Belysning 21993 Kyrkvägen trasig (Viola)

Infart till Hovsta ser skräpigt ut, trasigt staket (Hovsta Scouter, ungdomar)

Avfallsplats, dåligsikt och behövs mer utrymme för sten och jord (Boende)

Busshållsplats Lundhagsvägen-Lundsgård, önskar längre bänk att sitta på (Hovsta Scouter, ungdomar)

Lekplats, Tilldals, önskar en klocka/utomhusklocka och bättre belysning. Karusellen måste smörjas (Hovsta Scouter, ungdomar)

Avfart från RV50 till Bettorp, otryggt med korsande gång, cykelväg. (Boende)

Motionspår Lillån, otryggt då det tidigare var vändhållplats och nu är det genomfartsväg till nybygge. Hög hastighet vid motionspåret (Boende)

RV50 mellan f.d Coop och Hovstarondellen, dålig belysning (Boende)